



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №14000022

объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Котловская школа-интернат»
- 1.2. Адрес объекта Волгоградская обл. Котовский р-он, г.Котово, ул Чапаева, д.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1-4 этажей, 5515 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитальный ремонт санитарно-гигиенической зоны
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Котловская школа-интернат» ГКОУ «Котловская школа-интернат»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 403805, Волгоградская область, Котовский район, г.Котово, ул.Чапаева, д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 147; вместимость 360;
пропускная способность 360 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Автовокзал» - «Рынок» маршрут автобуса № 2;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 1 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (да)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ВНД»
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных ка- тегорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	1,2,3,4,5	2.1., 2.1., 2.1., 2.1., 2.2., 2.3.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	6,7,8	3.1., 3.2., 3.3.
4	Зона целевого назначения здания (це- левого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	9,10,11	4.1.,4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	12	5.1.,5.2.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)	4	2.1.
7	Пути движения к объекту (от остано- вки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития (проверить правильность заключения)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания с помощью сотрудника учреждения.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания с помощью сотрудника учреждения; текущий ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _ в течение текущего 2020 г. _____
в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **объект ДЧ-В (доступен частично всем) категориям инвалидов (К,О,С,Г,У)**
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии по паспортизации и классификации дейст. объектов социальной, транспортной и инженерной инфра-
стр. _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Волгоградской области: kotovo-skoshimyl.ru (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 13 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Члены комиссии:

Бухгалтер Михайлова Н.А. _____

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по ВР Фокина Т.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующая хозяйством Ридель В.Г. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель ПК Овчарова О.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по закупкам Лазаревская Н.С. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Котовской районной организации инвалидов _____

Костычева В.П. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКОУ «Котовская школа-интернат»
403805, Волгоградская область г.Котово, ул. Чапаева, д.3

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Автостоянка и парковка отсутствует - отсутствуют выделенные места на стоянке для инвалидов; - отсутствует разметка места для стоянки автомашин инвалида на кресле коляски; - отсутствует знак парковки для инвалидов.	К,О	Оборудование специально площадки для автостоянки и парковки инвалидов: - каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания с помощью сотрудника учреждения.

									высоте от 1,5 до 2,0 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.1. - места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.2.
									Беспрепятственное, безопасное и комфортное передвижение МГН, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания с помощью сотрудника учреждения.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГКОУ «Котовская школа-интернат»

403805, Волгоградская область г.Котово, ул. Чапаева, д.3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	2.1.	Перед внешней лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные полосы.	С	Обустройство лестничных маршей	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	2.1.	Пандус не соответствует требованиям СП 59.13330.2012: -уклон не круче 1:12 (5%); -отсутствуют свободная зона по окончании пандуса 1,5*1,5; -по продольным краям пандуса нет бортиков высотой 0,05м; -поверхность пандуса покрыта нерифленой плиткой.	К	Пандус с уклоном не круче 1:12(8%), двухстороннее ограждение с поручнями, нескользящее покрытие	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	2.1.	Входная площадка не соответствует требованиям СП 59.13330.2012: - поверхность покрытия нерифленой плиткой, не имеющей поперечный уклон.	К	Оборудование входной площадки 2,2*2,2 м, нескользящим твердым покрытием	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	4	2.1.	Входная дверь не имеет контрастной маркировки.	С	Оборудовать входную дверь контрастной маркировкой.	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть	5	2.2., 2.3.	<p>Двухстворчатые двери не соответствуют требованиям СП 59.13330.2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина одной створки проема менее 0,9 м; - отсутствуют тактильно-контрастная маркировка и указатели. <p>Перед внешней лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.</p> <p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные полосы.</p> <p>Пандус не соответствует требованиям СП 59.13330.2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> -уклон не круче 1:12 (5%); -отсутствуют свободная зона по окончанию пандуса 1,5*1,5; -по продольным краям пандуса нет бортиков высотой 0,05м; -поверхность пандуса покрыта нерифленой плиткой. <p>Входная площадка не соответствует требованиям СП 59.13330.2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поверхность покрытия нерифленой плиткой, не имеющей поперечный уклон. <p>Входная дверь не имеет контрастной маркировки.</p> <p>Двухстворчатые двери не соответствуют требованиям СП 59.13330.2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина одной створки проема менее 0,9 м; -отсутствуют тактильно-контрастная маркировка и указатели. 	К, С	Оборудование двухстворчатых наружных дверных проемов от 0,9 до 1,2 м; тактильно-контрастной маркировкой и указателями.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1,2,3,4,5	2.1., 2.1., 2.1., 2.1., 2.2., 2.3.	<p>Обустройство:</p> <ul style="list-style-type: none"> лестничных маршей; пандуса с уклоном не круче 1:12(8%), двухстороннее ограждение с поручнями, нескользящее покрытие. <p>Оборудование входной площадки 2,2*2,2 м, нескользящим твердым покрытием;</p> <p>Оборудование двухстворчатых наружных дверных проемов от 0,9 до 1,2 м.</p> <p>Тактильно-контрастная маркировка дверей и установка указателей</p>	К, С	Оборудование двухстворчатых наружных дверных проемов от 0,9 до 1,2 м; тактильно-контрастная маркировка дверей и установка указателей	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
------------------------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	1,2,3,4,5	2.1., 2.1., 2.1., 2.1., 2.2., 2.3.	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от « 28 » февраля 2020 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГКОУ «Котовская школа-интернат»
403805, Волгоградская область г.Котово, ул. Чапаева, д.3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6	3.1.	Контрольно-пропускные устройства не приспособлены для пропуска инвалидов на креслах-колясках.	К	Обустройство КПП турникетами, приспособленными для пропуска инвалидов на креслах-колясках.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	3.2.	На лестнице отсутствуют противоскользящие контрастные, предупредительные полосы, поручни.	С	Обустройство лестницы противоскользящими контрастными, предупредительными полосами, поручнями	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Лестница не дублируется пандусом или другими средствами подъема.	К	Приобретение переносного трехсекционного телескопического пандуса (рампы)	Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8	3.3.	Двухстворчатые двери не соответствуют требованиям СП 59.13330.2012: - ширина одной створки проема	К,С	Обустройство дверных проемов и потолен, лестничных маршей, контрастными полосами, приобретение	Текущий ремонт; индивидуальное

					менее 0,9 м; -отсутствует тактильно-контрастная маркировка и указатели. На лестнице отсутствуют противоскользящие контрастные, предупредительные полосы, поручни. Лестница не дублируется пандусом или другими средствами подъема.				тение пандуса	решение с ТСР
				3.1., 3.2., 3.3.	6,7,8			К,С	Оборудование: КПП турникетами; лестницы противоскользящими контрастными, предупредительными полосами, поручнями. Приобретение переносного трехсекционного телескопического пандуса (рампы)	Текущий ремонт, индивидуальный дальнейшее решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	6,7,8	3.1., 3.2., 3.3.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (П)
к Акту обследования к паспорту доступности от « 28 » февраля 2020 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
ГКОУ «Котовская школа-интернат»
403805, Волгоградская область г.Котово, ул. Чапаева, д.3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	9, 10	4.1., 4.2., 4.3.	К	Переоборудование мастерской в кабинет психолога-дефектолога, расширение и установка дверей в кабинете психолога-дефектолога, контрастная маркировка дверей.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	11	4.4., 4.5	С	Отсутствует контрастная маркировка дверей	Не нужно дается
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	9, 10, 11	4.1., 4.2., 4.3., 4.4, 4.5.	Дверной проем недоступен для входа в МГН, менее 1,2 м, отсутствует контрастная маркировка дверей.		Переоборудование ма-стерской в кабинет психолога-дефектолога, расши-рение и установка дверей в кабинете психолога-дефектолога, контрастная маркировка дверей	Текущий ремонт
--	-------------------------	------	-----------	-----------------------------------	---	--	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	9, 10, 11	4.1., 4.2., 4.3., 4.4, 4.5.	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (II)
к Акту обследования к паспорту доступности от «...» ... г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	-	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-		-		-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГКОУ «Котловская школа-интернат»
403805, Волгоградская область г.Котово, ул. Чапаева, д.3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	5.1.,5.2.	Туалетная комната не соответствует требованиям СП 59.13330.2012; Размеры менее установленных параметров ширина 2,2*2.25; Отсутствие информационных табло, аварийной сигнализации и освещения.	К,С, Г	Обустройство непригодного помещения под туалетную комнату, аварийная сигнализация и освещение	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-		-		-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-		-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	12	5.1.,5.2.		К,С, Г	Обустройство непригодного помещения под санитарно-гигиеническую комнату, аварийная сигнализация и освещение	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	12	5.1., 5.2.	Капитальный ремонт

* указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДИ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации и связи на объекте

ГКОУ «Котовская школа-интернат»

403805, Волгоградская область г.Котово, ул. Чапаева, д.3

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствие печатных носителей статической информации	К, Г	Установка печатных носителей статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации, пиктограммы, символы)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие акустических средств информации	Г	Установка звуковых мнемосхем	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	4	2.1.	Отсутствие тактильных средств информации внутри здания	С	Информирующие тактильные таблички в тамбуре	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Отсутствие печатных носителей статической информации. Отсутствие акустических средств информации. Отсутствие тактильных средств информации.	К, Г	Установка печатных носителей статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации, пиктограммы, символы); установка звуковых мнемосхем; информирующие тактильные таблички в тамбуре	Текущий ремонт

									ные таблички в тамбуре.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи на объекте	ДЧ-И (К, О, У)	4	2.1.	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: